

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
QR-код<*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 131/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита от 17.02.2023 № 131 года «06» марта 2023 г. старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитаном внутренней службы Грачевой Татьяной Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие – внеплановый инспекционный визит в отношении здания детского сада, которым владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал и.о. заведующего МБДОУ № 31 Есипенко Татьяна Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Из помещений первого этажа левого крыла здания (северо-западная часть здания) отсутствует второй эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу (заблокирована дверь эвакуационного выхода, ведущего в тамбур левого крыла здания (северо-западная часть здания)).	В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).</i>	14.03.2024	
2.	Из помещений групповой ячейки «Улыбка», расположенной на первом этаже в юго-восточной части здания МБДОУ № 31, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000838760 комнаты №№ 14, 15, 16, 17, 18 помещения № 2).	В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.; п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из	14.03.2024	

		помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением, <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНИП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).</i>		
3.	Из помещений групповой ячейки «Карамелька», расположенной на первом этаже в юго-восточной части здания МБДОУ № 31, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000838760 комнаты №№ 20, 21, 22, 23, 24 помещения № 2).	В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.; п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением, <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНИП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).</i>	14.03.2024	
4.	Из помещений групповой ячейки «Теремок», расположенной на первом этаже в юго-западной части	В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	14.03.2024	

	<p>здания МБДОУ № 31, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000838760 комнаты №№ 37, 38, 39, 40, 41 помещения № 2).</p>	<p>п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;</p> <p>п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением, <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНИП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).</i></p>		
5.	<p>Из помещений групповой ячейки «Ягодка», расположенной на первом этаже в юго-западной части здания МБДОУ № 31, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000838760 комнаты №№ 43, 44, 45, 46, 47 помещения № 2).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;</p> <p>п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением, <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНИП II А.5-62 «Противопожарные требования.</i></p>	14.03.2024	

		Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).		
6.	Из помещений групповой ячейки «Катерок», расположенной на втором этаже в юго-восточной части здания МБДОУ № 31, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000838760 комнаты №№ 3, 4, 5, 6, 7 помещения № 3).	В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.; п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).	14.03.2024	
7.	Из помещений групповой ячейки «Матрешка», расположенной на втором этаже в юго-восточной части здания МБДОУ № 31, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000838760 комнаты №№ 8, 9, 10, 11	В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.; п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы	14.03.2024	

	помещения № 3).	<p>противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением, <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).</i></p>		
8.	<p>Из помещений групповой ячейки «Дюймовочка», расположенной на втором этаже в юго-западной части здания МБДОУ № 31, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000838760 комнаты №№ 24, 25, 26, 27, 29 помещения № 3).</p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.; п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением, <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).</i></p>	14.03.2024	

9.	Из спортивного зала, расположенного на втором этаже в юго-западной части здания МБДОУ № 31, отсутствует второй эвакуационный выход (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000838760 комнаты №№ 30 помещения № 3).	В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 4.6 СНиП II А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).	14.03.2024	
----	---	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и.о. заведующего МБДОУ № 31 Есипенко Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«06» 03 2023


(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитан внутренней службы Грачева Т.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

